


## BETONNIERE YATE

Chine



### Problème

Développer un système plus rapide.

Avant: 3 jours.

Maintenant: 2 jours maximum en travaillant mouillé-sur-mouillé.

Support: acier.

### Solution

- Prétraitement: poncer, supprimer les inégalités
- Système:
  - 1 couche de primaire à l'oxyde de fer **Polysilco**
  - 2 couches de **Cryltane DTS 20** (60-80 microns, mouillé-sur-mouillé après 30 minutes)
  - 1 couche de **Mixtane Clear** (après séchage du Cryltane DTS 20)

Résultat: système de haute qualité nécessitant moins de main d'oeuvre.

